

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения**

с. Леваша

(наименование населённого пункта)

«28» апреля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Учреждение дополнительного профессионального образования

«Автошкола Прогресс»

1.2. 368320 Республика Дагестан, Левашинский район, село Леваша, ул. Пожарников, дом 4.

2. Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да.

2.2. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.*

2.3. Перепады высоты на пути: *есть, нет*, описать (их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*). да, лестница. да, пандус у дверей для передвижения инвалидов-колясочников.

2.4. Наименование остановок общественного транспорта. нет.

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	+ 1 место
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	-
	Количество ступеней	2
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	+
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	-
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	-
	Высота порога, см	-

Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	-
	Высота порога, см	-
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Ширина и глубина, см	-
Санитарно-гигиеническое помещение, доступное для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	+
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	+
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	+
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	+
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	-
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-

Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+ http://udpo-progress.ru
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-
Система субтитрирования	есть – «+», нет – «-»	-
Примечание:		

Руководитель группы:

Директор УДПО «Автошкола Прогресс» Атаев Г. М. _____

Члены группы:

Представитель общества инвалидов Левашинского района Магомедов А. А. _____

Преподаватель по ОЗвСДД в УДПО «Автошкола Прогресс» Зубаиров К. Ш. _____